

PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage: www.pewa.de



Bedienungsanleitung






Universalmessgerät ALMEMO® 2450-1

und Typ L mit Option I

V1.3 26.11.2007

1. BEDIENELEMENTE





Geräterückseite:

(7) Batteriefach

3 Mignon-Alkali-Mangan Batterien

(1) Messeingänge M0

M0 für viele ALMEMO-Fühler M10...M30 3 Zusatzkanäle

(2) Analogausgang P0 (Option)

P0 Klemmstecker (ZA 1000-KS)

(3) Ausgänge A1, A2 (nicht Typ L)

A1 Schnittstelle USB (ZA 1919-DKU) RS232 (ZA 1909-DK5) LWL (ZA 1909-DKL) Ethernet (ZA 1945-DK) RS 422 (ZA 5099-NVL/NVB) Triggereingang (ZA 1000-ET/EK) Relaisausgänge (ZA 1006-EGK)

A2 Netzwerkkabel (ZA1999-NK5/NKL) Triggereingang (ZA 1000-ET/EK) Relaisausgänge (ZA 1006-EGK) Analogausgang (ZA 1601-RK)

(4) Anschluss DC 12V

Netzadapter (ZA 1312-NA1, 12V, 0.2A) Kabel galv. getr. (ZA 2690-UK, 10-30V) Schnittstelle RS 485 (Option)

(5) LCD-Anzeige Funktionsfeld

- (a) Funktion
- (b) Messstelle, 2.Messwert
- (c) Dimension von 2.Messwert Hauptfeld
- (d) Dimension von 1. Messwert
- (e) 1. Messwert

(f) Betriebszustände:

LOBAT Batteriespannung < 3.8V
REL Relativmessung

(6) Bedientasten

ON OFF Gerät einschalten, langdrücken ausschalten

M▲, M▼ Messstellenanwahl
MAX, MIN Max-, Minwert,

MEM Messwertspeicher CLR Relativmessung,

Fühlerabgleich langdrücken rückgängig

langdrücken Löschen

2. INHALTSVERZEICHNIS

1.	BEDIENELEMENTE	2
2.	INHALTSVERZEICHNIS	3
3.	ALLGEMEINES	5
	3.1 Garantie	
	3.2 Lieferumfang	
	3.3 Umgang mit Batterien bzw. Akkus	
	3.4 Besondere Bedienhinweise	6
4.	EINFÜHRUNG	7
	4.1 Funktionen	
	4.1.1 Fühlerprogrammierung	
	4.1.2 Messung	
	4.1.3 Ablaufsteuerung	
5.	INBETRIEBNAHME	.12
6.	STROMVERSORGUNG	.12
	6.1 Batteriebetrieb und Versorgungsspannungskontrolle	.12
	6.2 Netzbetrieb	.13
	6.3 Externe Gleichspannungsversorgung	
	6.4 Fühlerversorgung	.13
	6.5 Ein-, Ausschalten, Neuinitialisierung	
	6.6 Datenpufferung	
7.	ANSCHLUSS DER MESSWERTGEBER	
	7.1 Messwertgeber	.14
	7.2 Messeingänge und Zusatzkanäle	
	7.3 Potentialtrennung	
8.	ANZEIGE UND TASTATUR	
	8.1 Anzeige	
	8.2 Tastatur	.17
9.	MESSEN	
	9.1 Messwert	.18
	9.1.1 Anwahl einer Messstelle	
	9.1.2 Messbereiche	
	9.1.3 Doppelanzeige	
	9.2 Spitzenwertspeicher	
	9.3 Messwertspeicher	
4.0	<u> </u>	
10.	AUSGÄNGE	
	10.1 Schnittstellen	
	10.2 Analogausgänge	
11.	GERÄTEKONFIGURATION	.23

2. Inhaltsverzeichnis

11.1 Geräteadresse und Vernetz	ung23
	23
	24
	24
12. FEHLERSUCHE	25
13. ELEKTROMAGNETISCHE VERT	RÄGLICHKEIT26
14. ANHANG	27
14.1 Technische Daten	27
14.2 Produktübersicht	28
14.3 Stichwortverzeichnis	29
14.4 Ihre Ansprechpartner	31

3. ALLGEMEINES

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses innovativen ALMEMO®-Messgerätes. Durch die patentierten ALMEMO®-Stecker konfiguriert sich das Gerät selbst und damit Hilfe sollte Ihnen die Bedienung nicht schwerfallen. Andererseits erlaubt das Gerät den Anschluss der unterschiedlichsten Fühler und Peripheriegeräte mit vielen Spezialfunktionen. Um sich mit der Funktionsweise der Sensoren und den vielfältigen Möglichkeiten des Gerätes vertraut zu machen, sollten Sie deshalb unbedingt diese Bedienungsanleitung und die entsprechenden Kapitel des ALMEMO®-Handbuches lesen. Nur so können Sie Bedien- und Messfehler, sowie Schäden am Gerät vermeiden. Zur schnellen Beantwortung aller Fragen steht am Ende der Anleitung und des Handbuches ein ausführliches Stichwortverzeichnis zur Verfügung.

3.1 Garantie

Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen des Werkes mehrere Qualitätstests. Für die einwandfreie Funktion wird eine Garantie von 2 Jahren ab Auslieferungsdatum gewährt. Bevor Sie ein Gerät zurückschicken, beachten Sie bitte die Hinweise im Kapitel 12. Fehlersuche. Sollte tatsächlich ein Defekt vorhanden sein, verwenden Sie für den Versand möglichst das Originalverpakkungsmaterial und legen Sie eine aussagekräftige Fehlerbeschreibung mit den entsprechenden Randbedingungen bei.

In folgenden Fällen ist eine Garantieleistung ausgeschlossen:

- Bei unerlaubten Eingriffen und Veränderungen im Gerät durch den Kunden
- Betrieb außerhalb der für dieses Produkt geltenden Umgebungsbedingungen
- Verwendung von ungeeigneten Stromversorgungen oder Peripheriegeräten
- Nicht bestimmungsmäßiger Gebrauch des Gerätes
- Beschädigungen durch elektrostatische Entladungen oder Blitzschlag
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Die Änderung der Produkteigenschaften zugunsten des technischen Fortschritts oder auf Grund von neuen Bauteilen bleibt dem Hersteller vorbehalten.

3.2 Lieferumfang

Achten Sie beim Auspacken auf Beschädigungen des Gerätes und die Vollständigkeit der Lieferung:

Messgerät ALMEMO® 2450-1 mit 3 Alkaline-Mignon-Batterien, diese Bedienungsanleitung,

ALMEMO®-Handbuch,

CD mit Software AMR-Control und nützlichem Zubehör

Im Falle eines Transportschadens ist das Verpackungsmaterial aufzubewahren und der Lieferant umgehend zu informieren.

3.3 Umgang mit Batterien bzw. Akkus



Beim Einlegen der Batterien/Akkus auf richtige Polung achten. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn sie leer sind oder das Gerät für längere Zeit nicht benötigt wird, um Beschädigungen durch auslaufende Zellen zu verhindern. Akkus sollten dementsprechend rechtzeitig nachgeladen werden.

Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, Explosionsgefahr! Achten Sie darauf, dass Batterien/Akkus nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.

Batterien/Akkus sind Sondermüll und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

3.4 Besondere Bedienhinweise

- Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann auf der Elektronik Betauung auftreten. Bei Thermoelementmessungen sind bei starken Temperaturänderungen zudem größere Messfehler möglich. Warten Sie deshalb, bis das Gerät an die Umgebungstemperatur angepasst ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Beim Anschluss von Netzadaptern beachten Sie die Netzspannung.
- Achten Sie auf die maximale Belastbarkeit der Fühlerstromversorgung.
- Fühler mit Versorgung sind nicht voneinander galv. getrennt.
- Verlegen Sie Fühlerleitungen nicht in der Nähe von Starkstromleitungen.
- Achten Sie auf die Ableitung statischer Elektrizität, bevor Sie Fühlerleitungen berühren.

4. EINFÜHRUNG

Das Messgerät ALMEMO® 2450-1 ist ein neuer Vertreter aus der einzigartigen Familie von Messgeräten, die alle mit dem von der Fa. Ahlborn patentierten ALMEMO®-Stecker-System ausgerüstet sind. Der intelligente ALMEMO®-Stecker bietet beim Anschluss der Fühler und Peripheriegeräte entscheidende Vorteile, weil alle Parameter im Stecker in einem EEPROM gespeichert sind und damit beim Anstecken jegliche Programmierung entfällt.

Alle Fühler und Ausgabemodule sind bei allen ALMEMO[®]-Messgeräten in gleicher Weise anschließbar. Die Funktionsweise und Programmierung aller Einheiten ist identisch. Deshalb sind folgende für alle Geräte geltende Punkte des ALMEMO[®]-Messsystems in einem eigenen ALMEMO[®]-Handbuch ausführlich beschrieben, das ebenfalls zum Lieferumfang jeden Gerätes gehört:

Genaue Erläuterung des ALMEMO[®]-Systems (Hb. Kap.1),

Übersicht über Funktionen und Messbereiche der Geräte (Hb. Kap.2).

Alle Fühler mit Grundlagen, Bedienung und technischen Daten (Hb. Kap.3),

Die Anschlussmöglichkeiten eigener Sensoren (Hb. Kap.4),

Alle analogen und digitalen Ausgangsmodule (Hb. Kap.5.1),

Die Schnittstellenmodule USB, RS232, LWL (Hb. Kap.5.2),

Das gesamte ALMEMO®-Vernetzungssystem (Hb. Kap.5.3),

Alle Funktionen und ihre Bedienung über die Schnittstelle (Hb. Kap.6)

Komplette Schnittstellenbefehlsliste mit allen Druckbildern (Hb. Kap.7)

In der vorliegenden Anleitung sind nur noch die gerätespezifischen Eigenschaften und Bedienelemente aufgeführt. In vielen Kapiteln wird deshalb häufig auf die ausführliche Erläuterung im Handbuch (Hb. x.x.x) hingewiesen.

4.1 Funktionen

Das Messgerät ALMEMO® 2450-1 hat einen Messeingang für die meisten AL-MEMO®-Fühler, ausgenommen sind nur Widerstandsfühler und einige Spezialfühler. Über 4 Kanäle in den Fühlersteckern mit über 40 Messbereichen stehen viele Messmöglichkeiten zur Verfügung. Zur Bedienung ist das Gerät mit einem großen LCD-Display und einer Tastatur ausgestattet. Optional ist ein interner galv. getrennter Analogausgang (Buchse P0) incl. DC-Buchse für Netzadapter erhältlich. In der Standardversion mit Schnittstelle sind drei Ausgangsbuchsen für ALMEMO®-Ausgangsmodule vorhanden, A1 und A2 für digitale Schnittstellen, Trigger- und Relaiskabel, A2 für einen Analogausgang, sowie die DC-Buchse für Netzadapter. Durch einfaches Aneinanderstecken lassen sich auch mehrere Geräte vernetzen.

4.1.1 Fühlerprogrammierung

Die Messkanäle werden durch die ALMEMO®-Stecker automatisch vollständig programmiert. Nur in der Version mit Schnittstelle kann die Programmierung vom Anwender ergänzt oder geändert werden. Alle programmierten Parameter werden aber auch von Geräten ohne Schnittstelle berücksichtigt.

Messbereiche

Für Sensoren mit nichtlinearer Kennlinie, wie z.B 7 Thermoelementarten, Ntc-Fühler, sowie Strömungsaufnehmer (Flügelräder, Thermoanemometer) sind entsprechende Messbereiche vorhanden. Für Feuchtefühler gibt es zusätzlich Funktionskanäle, die auch die Feuchtegrößen Taupunkt, Mischungsverhältnis, Dampfdruck und Enthalpie berechnen. Die Messwerte anderer Sensoren können über die Spannungs- und Strombereiche mit individueller Skalierung im Stecker problemlos erfasst werden. Vorhandene Sensoren sind ohne weiteres verwendbar, es muss nur der passende ALMEMO®-Stecker einfach über seine Schraubklemmen angeschlossen werden. Für digitale Eingangssignale, Frequenzen und Impulse sind außerdem Adapterstecker mit integriertem Microcontroller erhältlich. Auf diese Weise lassen sich viele Sensoren an jedes AL-MEMO®- Messgerät anschließen und untereinander austauschen, ohne irgendeine Einstellung vornehmen zu müssen.

Funktionskanäle

Max-, Min-, Mittelwerte von bestimmten Messstellen können als Funktionskanäle programmiert und wie normale Messstellen weiterverarbeitet und ausgedruckt werden.

Dimension

Die 2-stellige Dimension kann bei jedem Messkanal geändert werden, so dass im Display und im Ausdruck, z.B. bei Transmitteranschluss, immer die richtige Dimension erscheint. Die Umrechnung von °C in °F erfolgt bei der entsprechenden Dimension automatisch.

Messwertbezeichnung

Zur Identifizierung der Fühler ist außerdem eine 10-stellige alphanumerische Bezeichnung vorgesehen. Sie wird über die Schnittstelle eingegeben und erscheint im Ausdruck oder auf dem Rechner-Bildschirm.

Messwertkorrektur

Zur Messwertkorrektur kann der Messwert jedes Messkanals in Nullpunkt- und Steigung korrigiert werden, sodass auch Fühler austauschbar werden, die normalerweise erst justiert werden müssen (Dehnung, Kraft). Außerdem sind auch Fühler mit Mehrpunktkalibration anschließbar (s. Hb. 6.3.13).

Skalierung

Mit Basiswert und Faktor ist der korrigierte Messwert jedes Messkanals in Nullpunkt und Steigung zusätzlich skalierbar. Die Stellung des Dezimalpunktes lässt sich mit dem Exponenten einstellen.

Grenzwerte und Alarm

Für jeden Messkanal lassen sich zwei Grenzwerte (1 Max und 1 Min) festlegen. Bei einer Überschreitung sind mit Hilfe von Relaisausgangsmodulen Alarmkontakte verfügbar, die den Grenzwerten auch individuell zugeordnet werden können. Die Hysterese beträgt serienmäßig 10 Digit, ist aber auch von 0 bis 99 Digit einstellbar. Die Grenzwertüberschreitungen können außerdem zum Starten oder Stoppen einer Messwertaufnahme verwendet werden.

Fühlerverriegelung

Alle Fühlerdaten, die im EEPROM des Steckers gespeichert sind, lassen sich über eine gestaffelte Verriegelung vor ungewolltem Zugriff schützen.

4.1.2 Messung

Für 1 Messwertaufnehmer stehen insgesamt bis zu 4 Messkanäle zur Verfügung, d.h. es können auch Doppelfühler, unterschiedlich skalierte Fühler oder Fühler mit Funktionskanälen ausgewertet werden. Die Messkanäle lassen sich über die Tastatur sukzessiv vorwärts oder rückwärts anwählen. Standardmäßig wird die angewählte Messstelle bevorzugt mit halber Messrate abgefragt, aber im Hintergrund auch alle anderen aktiven Kanäle (halbkontinuierlich). Die Daten werden auf das Display sowie, wenn vorhanden, auf einen Analogausgang ausgegeben. Um die Ansprechzeit bei mehreren Messstellen zu verkürzen, kann die Messrate erhöht und auf kontinuierlich eingestellt werden.

Messwerte

Kontinuierliche Darstellung des Messwertes der angewählten Messstelle mit Autozero, sowie bei Bedarf mit Messwertkorrektur.

Bei den meisten Fühlern wird ein Fühlerbruch automatisch erkannt (außer bei Steckern mit Shunt, Teilern oder Zusatzelektronik).

Analogausgang und Skalierung

Jede Messstelle kann mit Analoganfang und Analogende auch über die Tastatur so skaliert werden, dass der damit bestimmte Messbereich den ganzen Bereich eines Analogausgangs (2V, 10V oder 20mA) nutzt. Auf den Analogausgang kann der Messwert jeder Messstelle oder auch ein Programmierwert ausgegeben werden.

Messfunktionen

Zur optimalen Messwerterfassung sind bei einigen Sensoren spezielle Messfunktionen erforderlich. Für Thermoelemente steht die Vergleichsstellenkompensation, für bestimmte Feuchtegrößen eine Temperatur- und Luftdruckkompensation zur Verfügung.

Messwertdämpfung

Zur Dämpfung eines unruhigen Messwertes ist eine gleitende Mittelwertbildung über 2 bis 99 Werte programmierbar.

Max- und Minwert

Bei jeder Messung wird der Maximal- und Minimalwert erfasst und abgespeichert. Diese Werte können angezeigt, ausgegeben und gelöscht werden.

Messwertspeicher

1 Messwert kann im Display auf Tastendruck gespeichert werden.

4.1.3 Ablaufsteuerung (Schnittstellenfunktionen s. Hb. 6)

Um die Messwerte aller angesteckten Fühler digital zu erfassen, ist eine laufende Messstellenabfrage mit einer zeitlichen Ablaufsteuerung zur Messwertausgabe erforderlich. Dafür steht ein Zyklus und, wenn Schnelligkeit gefordert,
die Messrate selbst zur Verfügung. Die Messung kann über die Schnittstelle,
ein externes Triggersignal oder Grenzwertüberschreitungen gestartet und gestoppt werden.

Zeit und Datum

Uhrzeit und Datum sind einstellbar und dienen zur Protokollierung einer Messung. Bei einem Batteriewechsel gehen die Werte verloren und müssen neu gesetzt werden.

Zyklus

Der Zyklus ist zwischen 1 s und 59 h, 59 min und 59 s programmierbar. Er ermöglicht die zyklische Ausgabe der Messwerte auf die Schnittstellen, sowie eine zyklische Mittelwertberechnung.

Druckzyklusfaktor

Mit dem Druckzyklusfaktor kann die Datenausgabe von bestimmten Kanälen nach Bedarf eingeschränkt und so die Datenflut besonders bei der Messwertspeicherung begrenzt werden.

Mittelwert über Messstellenabfragen

Die Messwerte von Messstellenabfragen lassen sich wahlweise über die gesamte Messdauer oder über den Zyklus mitteln. Zur zyklischen Ausgabe und Speicherung dieser Mittelwerte gibt es Funktionskanäle.

Messrate

Alle Messstellen werden mit der Messrate (2.5 oder 10 M/s) abgefragt. Um eine hohe Aufzeichnungsgeschwindigkeit zu erreichen, ist es möglich, alle Messwerte auch mit der Messrate auf die Schnittstelle auszugeben.

Steuerausgänge

Über die Schnittstelle sind Ausgangsrelais und Analogausgänge individuell ansteuerbar.

Ausgabe

Alle Messprotokolle sowie Mess- und Programmierwerte lassen sich an beliebige Peripheriegeräte ausgeben. Über verschiedene Interfacekabel stehen eine RS232-, RS422-, USB- oder Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung. Die Messdaten können wahlweise als Liste untereinander, in Kolonnen nebeneinander oder im Tabellenformat ausgegeben werden. Dateien im Tabellenformat werden von jeder Tabellenkalkulation direkt verarbeitet. Der Druckkopf ist firmen- oder anwendungsspezifisch programmierbar.

Vernetzung

Alle ALMEMO®-Geräte sind adressierbar und lassen sich durch einfaches Aneinanderstecken mit Netzwerkkabeln oder bei größeren Entfernungen mit einer int. RS485-Schnittstelle (Option) oder RS422-Netzverteilern einfach vernetzen.

Software

Mit jedem ALMEMO[®]-Handbuch wird das Programm AMR-Control ausgeliefert, das die komplette Programmierung der Fühler und die Konfiguration des Messgerätes erlaubt. Mit dem integrierten Terminal sind auch Online-Messungen möglich. Zur Messdatenaufnahme vernetzter Geräte, zur graphischen Darstellung und komplexen Datenverarbeitung steht die WINDOWS[®]-Software WIN-Control zur Verfügung.

5. INBETRIEBNAHME

- 1. Messwertgeber an die Buchse M0 (1) anstecken s. 7.
- Stromversorgung mit 3 Mignonzellen oder Netzadapter sicherstellen s. 6.1, 6.2
- 3. Zum Einschalten Taste ON (6) drücken s. 6.5
- 4. Messkanäle anwählen mit Taste MA (6), Messwerte ablesen (5e) s. 9.1.1
- 5. Messwert speichern mit Taste MEM (6) s. 9.3
- 6. **Relativmessung** zu einem Bezugswert mit Taste **CLR** (6). Rückkehr zum normalen Messwert Taste CLR langdrücken s. 9.4

7. Auswerten der Messung

Max- und Minwerte abrufen mit den Tasten MAX und MIN (6), Zum Löschen der Max-Minwerte Tasten MAX oder MIN langdrücken s. 9.2

8. **Programmierung** oder **Datenausgabe** über Schnittstelle (Option)

Rechner mit Schnittstellenkabel an Buchse A1 anschließen s. Hb. 5.2.

Mitgelieferte Software AMR-Control aufrufen.

Über 'Setup-Schnittstelle' COM-Port und Baudrate 9600 bd einstellen.

Fühlerprogrammierung über 'Messstellen-Liste-Programmieren',

Messwertdarstellung und Fühlerabgleich über 'Messstellen-Messwerte', Datenaufzeichnung im Rechner:

Zyklus programmieren über 'Geräte-Programmieren',

Terminalfenster öffnen über 'Datei-Terminal'.

'Datei-Terminal-Mitschnitt öffnen', Dateinamen eingeben, 'Speichern'

Messung starten mit Schaltfläche 'Start',

Messung stoppen mit Schaltfläche 'Stop',

'Datei-Terminal-Mitschnitt schließen'.

Datei z.B. von Excel aufrufen und mit Trennzeichen ';' importieren s. Hb. 6.1.4

6. STROMVERSORGUNG

Zur Stromversorgung des Messgerätes haben Sie folgende Möglichkeiten:

3 Alkaline-Mignon-Zellen (Typ AA) im Lieferumfang

Netzadapter 12V, 0.2A mit ALMEMO®-Stecker ZA 1312-NA1 ZA 2690-UK

galv. getr. Stromversorgungskabel (10..30V DC, 0.25A)

12V DC über Klemmstecker an Buchse DC (Option U und I) ZA 1000-FSV

In unserem Lieferprogramm bieten wir entsprechendes Zubehör an.

6.1 Batteriebetrieb und Versorgungsspannungskontrolle

Zur Stromversorgung des Gerätes dienen serienmäßig 3 Mignon-Batterien. Sie ermöglichen bei einem Stromverbrauch von ca. 10 mA eine Betriebszeit von ca. 250 Stunden. Die aktuelle Betriebsspannung wird bei jedem Einschalten angezeigt und damit können Sie die restliche Betriebszeit abschätzen. Wenn eine Restkapazität der Batterien von ungefähr 10% erreicht ist, erscheint im Display der Pfeil LOBAT. Wenn die Batterien ganz entladen sind, schaltet sich das Gerät ab. Zum Wechseln der Batterien muss der Batteriedeckel (7) auf der Geräterückseite aufgeschraubt werden.

6.2 Netzbetrieb

Das Gerät ALMEMO® 2450-1 erlaubt eine Fremdversorgung vorzugsweise mit dem Netzadapter ZA 1312-NA1 (12V/0.2A) über die Buchse DC (4). Beachten Sie dabei die Netzspannung!

6.3 Externe Gleichspannungsversorgung

An die Buchse DC (4) kann auch eine andere Gleichspannung von 10..30V (min. 200mA) angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über einen ALMEMO®-Stecker (ZA1000-KS). Wird jedoch eine galv. Trennung zwischen Stromversorgung und Messwertgebern benötigt, dann ist die Option U (OA 2450-U) oder das galv. getr. Versorgungskabel ZA 2690-UK erforderlich. Das Messgerät kann damit auch in 12V- oder 24V-Bordnetzen betrieben werden.

6.4 Fühlerversorgung

An den Klemmen – und + im ALMEMO®-Stecker steht eine 9V-Fühlerversorgungsspannung (max. 150mA) zur Verfügung (selbstheilende Sicherung 500 mA). Andere Spannungen (12V, 15V, 24V oder Referenzen für Potentiometer und Dehnungsmessstreifen) sind auch mit speziellen Steckern erreichbar (s. Hb. 4.2.5/6).

6.5 Ein-, Ausschalten, Neuinitialisierung

Zum **Einschalten** des Gerätes betätigen Sie die Taste **ON OFF** (6) in der Mitte des Tastenfeldes, zum **Ausschalten** drücken Sie die Taste **ON OFF** länger. Nach dem Ausschalten bleiben alle gespeicherten Werte und Einstellungen erhalten (s. 6.6).

Zeigt das Gerät auf Grund von Störeinflüssen (z.B. Elektrostatische Aufladungen oder Batterieausfall) ein Fehlverhalten, dann kann das Gerät neu initialisiert werden. Diesen **Reset** erreicht man, wenn beim Einschalten gleich-zeitig die Taste **CLR** gedrückt wird. Dabei werden bis auf die Gerätebezeichnung alle Einstellungen in den Auslieferungszustand gebracht. Nur die Programmierung der Fühler in den ALMEMO®-Steckern bleibt unangetastet.

6.6 Datenpufferung

Die Fühlerprogrammierung ist im EEPROM der Fühlerstecker, die Kalibrierung und die programmierten Parameter des Gerätes im EEPROM des Gerätes ausfallsicher gespeichert. Uhrzeit und Datum bleiben bei ausgeschaltetem Gerät erhalten, gehen aber beim Batteriewechsel verloren.

7. ANSCHLUSS DER MESSWERTGEBER

An die ALMEMO®-Eingangsbuchse M0 des Messgerätes (1) ist nur ein Teil der ALMEMO®-Fühler anschließbar, die mit den Bereichen gemäß Kap. 9.1.2 programmiert sind. Bei anderen erscheint eine Fehlermeldung. Zum Anschluss von eigenen Sensoren wird lediglich ein entsprechender ALMEMO®-Stecker angeklemmt.

7.1 Messwertgeber


Das ALMEMO®-Fühlerprogramm (s. Hb. Kap. 3) und der Anschluss von eigenen Sensoren (s. Hb. Kap. 4) an die ALMEMO®-Geräte ist im ALMEMO®-Handbuch ausführlich beschrieben. Alle passenden Fühler (s.o.) mit ALME-MO®-Stecker sind mit Messbereich und Dimension programmiert und daher ohne weiteres an die Eingangsbuchse ansteckbar. Eine mechanische Kodierung sorgt dafür, dass Fühler und Ausgangsmodule nur an die richtigen Buchsen angesteckt werden können. Außerdem haben ALMEMO®-Stecker zwei Verriegelungshebel, die beim Einstecken in die Buchse einrasten und ein Herausziehen am Kabel verhindern. Zum Abziehen des Steckers sind die beiden Hebel an den Seiten zu drücken.

Speziell für das Gerät ALMEMO[®] 2450-1 mit optionaler Dichtung sind neue Fühler mit angespritzten ALMEMO[®]-Steckern erhältlich, die mit einer doppelten Dichtlippe einen Spritzwasserschutz für die Buchseneinheit bietet. Für ungenutzte Buchsen gibt es passende Abdeckstöpsel.

7.2 Messeingänge und Zusatzkanäle


Das Messgerät ALMEMO 2450-1 besitzt eine Eingangsbuchse (1), der zunächst der Messkanal M0 zugeordnet sind. ALMEMO®-Fühler können jedoch bei Bedarf bis zu 4 Kanäle bereitstellen. Die Zusatzkanäle sind vor allem bei Feuchtefühlern mit 4 Messgrößen (Temperatur/Feuchte/Taupunkt/Mischungsverhältnis) oder für Funktionskanäle nutzbar. Bei Bedarf ist ein Sensor auch mit mehreren Bereichen oder Skalierungen programmierbar oder, wenn es die Anschlussbelegung erlaubt, können auch 2 bis 3 Sensoren in einem Stecker kombiniert werden (z.B. rH/Ntc, mV/V, mA/V u.ä.). Die zusätzlichen Messkanäle in einem Stecker liegen jeweils um 10 höher (der Fühler hat also die Kanäle M0, M10, M20, M30).

Bei dem Messgerät ergibt sich damit folgende Kanalbelegung:



7.3 Potentialtrennung

Beim Aufbau einer funktionierenden Messanordnung ist es sehr wichtig, dass zwischen Fühlern, Stromversorgung und Peripheriegeräten keine Ausgleichsströme fließen können. Dies wird erreicht, wenn alle Punkte auf gleichem Potential liegen oder ungleiche Potentiale galv. getrennt werden.



Kombinierte Sensoren innerhalb eines Steckers und Fühler mit Stromversorgung sind galvanisch miteinander verbunden und müssen deshalb isoliert betrieben werden. Die Spannung an den Messeingängen selbst (zwischen B,C,D und A bzw. -) darf 5V nicht überschreiten!

Die Stromversorgung wird durch den Trafo des Netzadapters oder einen DC/DC-Wandler (OA2450-U oder ZA2690-UK) isoliert. Daten- und Triggerkabel sind mit Optokopplern ausgerüstet. Bei nicht galv. getrennten Analogausgangskabeln müssen das Registriergerät oder die Fühler potentialfrei sein.


8. ANZEIGE UND TASTATUR

8.1 Anzeige

Die Anzeige (5) des Messgerätes ALMEMO® 2450-1 besteht aus einer 2-zeiligen LCD-Anzeige mit fünf 7-Segment-Digits (e) und zwei 16-Segment-Digits (d) im Hauptfeld zur Darstellung des Messwertes, viereinhalb 7-Segment-Digits (b) für verschiedene Messfunktionen (a) und 2 Pfeilen (f) zur Anzeige des Betriebszustandes im Funktionsfeld.

Funktionsfeld

Hauptfeld



Anzeige von Messfunktionen im Funktionsfeld

Messstelle:	м О	
Maximalwert:	MAX	36.5
Minimalwert:	MIN	17.3
Gespeicherter Wert:	M	36.2
Temperaturwert von Doppelfühlern:		26.5°c
Konfiguration Geräteadresse:		Adr
Konfiguration Analogbezugskanal:		ACh1
Konfiguration Verriegelung:		Loc
Konfiguration Autoabschaltung:		AOFF

Besondere Betriebszustände und Störfälle

Segmenttest der Anzeige: automatisch nach dem Einschalten

Versorgungsspannung: Anzeige nach dem Segmenttest

unter 3.8 V: Pfeil LOBAT leuchtet

Relativmessung zu einem Bezugswert: Pfeil REL leuchtet

Checksummenfehler der Gerätekalibrierung:

Nicht or an ablance Entre

Nicht angeschlossene Fühler, deaktivierte Messstellen:

Messbereich/Funktion nicht erlaubt:

Fühlerbruch:

Messbereichsunterschreitung der VK oder VK-Bruch:

Wertebereichsüberschreitung (>65000):

Messbereichsüberschreitung: Messbereichsunterschreitung:

CALEr

Frr

NiCr Kürzel blinkt


CJ (Cold junction)

65000 blinkt

Maximalwert blinkt Minimalwert blinkt

8.2 Tastatur

Zur Bedienung des Gerätes dient eine Tastatur mit 7 Tasten:



Funktion:

Einschalten des Gerätes: (s. 6.5)

Ausschalten des Gerätes:

Taste

ON OFF

ON OFF langdrücken

8. Anzeige und Tastatur

Funktion:

Anwahl der Messstellen: (s. 9.1.1) Anzeige des Maximalwertes: (s. 9.2) Anzeige des Minimalwertes: (s. 9.2) Nullsetzen des Messwertes : (s. 9.4) Speichern eines Messwertes: (s. 9.3) Anzeige der Batteriespannung:

Taste

M▲ oder M▼ MAX Löschen langdrücken MIN Löschen langdrücken CLR Löschen langdrücken ON OFF

9. MESSEN

Beim Messgerät ALMEMO® 2450-1 werden alle Messkanäle, soweit vorhanden. halbkontinuierlich mit 2.5 Messungen/s erfasst (s. Hb. 6.5). Bis zu 4 Messstellen können wahlweise angezeigt werden s. 7.2

Eine Messwertausgabe auf einen Analogausgang ist möglich s. 11.2, Hb. 5.1.1

9.1 Messwert

Nach dem Einschalten erfolgt zunächst ein Segmenttest, danach erscheint die Batteriespannung und falls die Batterien fast leer sind (< 3.8 V) zusätzlich ein LOBAT-Pfeil.



Im Anschluss sehen Sie im Hauptfeld den Messwert mit Dimension, im Funktionsfeld wird die Messstelle angezeigt. Alle möglichen besonderen Betriebszustände des Messwertes werden in 8.1 erläutert.





9.1.1 Anwahl einer Messstelle

Mit der Taste Manager sich sukzessiv alle aktiven Messstellen anwählen und der aktuelle Messwert wird angezeigt. Wird die Taste scheint wieder der vorherige Kanal.

Messkanal erhöhen mit der Taste: Messkanal erniedrigen mit Taste:



Beim Umschalten wird für einen Moment die Kurzbezeichnung des Messbereiches angezeigt s. 9.1.2.

9.1.2 Messbereiche

Bei jeder Kanalumschaltung oder bei Fühlerbruch erscheint im Display das Kürzel des Messbereichs. Zur Identifizierung sind in der folgenden Tabelle alle von diesem Gerät unterstützten möglichen Messbereiche aufgelistet.

Messwertgeber	Fühler/Stecker	Messbereich		Kürzel
NiCr-Ni (K)	FT Axxx	-200.0+1370.0	°C	NiCr
NiCroSil-NiSil (N)	ZA 9020-FSN	-200.0+1300.0	°C	NiSi
Fe-CuNi (L)	ZA 9021-FSL	-200.0 +900.0	°C	FECO
Fe-CuNi (J)	ZA 9021-FSJ	-200.0 +950.0	°C	IrCo
Cu-CuNi (U)	ZA 9000-FSU	-200.0 +600.0	°C	CUCO
Cu-CuNi (T)	ZA 9021-FST	-200.0 +400.0	°C	CoCo
PtRh10-Pt (S)	FS Axxx	0.0+1760.0	°C	Pt10
Ntc Typ N	FN Axxx	-30.00+125.00	°C	Ntc
Millivolt	ZA 9000-FS0	-10.000+55.000	mV	U 55
Millivolt 1	ZA 9000-FS1	-26.000+26.000	mV	U 26
Millivolt 2	ZA 9000-FS2	-260.00+260.00	mV	U260
Volt	ZA 9000-FS3	-0.2600+2.6000	V	U2.60
Differenz Millivolt	ZA 9000-FS0D	-10.000+55.000	mV	d 55
Differenz Millivolt 1	ZA 9000-FS1D	-26.000+26.000	mV	d 26
Differenz Millivolt 2	ZA 9000-FS2D	-260.00+260.00	mV	d260
Differenz Volt	ZA 9000-FS3D	-0.2600+2.6000	V	d2.60
Fühlerspannung	beliebig	0.0020.00	V	UbAt
Milliampere	ZA 9601-FS1	0.000+26.000	mΑ	I032
Prozent (4-20mA)	ZA 9601-FS2	0.00 100.00	%	P420
Frequenz	ZA 9909-AK1	0 32000	Hz	FrEq
Impulse	ZA 9909-AK2	0 65000		PULS
Digitaleingang	ZA 9000-EK2	0.0 100.0	%	Inp
Digitale Schnittstelle	ZA 9919-AKxx	-65000 +65000		diGi
Schnappkopf Normal 20	FV A915-S120	0.30 20.00	m/s	S120
Schnappkopf Normal 40	FV A915-S140	0.40 40.00	m/s	S140
Schnappkopf Mikro 20	FV A915-S220	0.50 20.00	m/s	S220
Schnappkopf Mikro 40	FV A915-S240	0.60 40.00	m/s	S240
Makro	FV A915-MA1	0.10 20.00	m/s	L420
Water-Mikro	FV A915-WM1	0.00 5.00	m/s	L605
Rel. Luftfeuchte kap.	FH A646	0.0 100.0	%Н	°orH
Rel. Luftfeuchte kap. m. TK	FH A646-C	0.0 100.0	%Н	HcrH
Rel. Luftfeuchte kap. m. TK	FH A646-R	0.0 100.0	%H	H rH
Mischungsverhältnis kap. m. LK	FH A646	0.0 500.0	g/k	Н АН
Taupunkttemperatur kap.	FH A646	-25.0 100.0	°C	H dt
Partialdampfdruck kap.	FH A646	0.01050.0	mb	H UP
Enthalpie kap.	FH A646	0.0 400.0	kJ	H En
Funktionskanäle:				
Maximalwert von Kanal Mb1	beliebig			Hi
Minimalwert von Kanal Mb1	beliebig			Lo

9. Messen

Messwertgeber	Fühler/Stecker	Messbereich	Dim	Kürzel
Mittelwert M(t) über Zeit von Mb1	beliebig			A[t]
Mittelwert M(n) von Mb2 bis Mb1	beliebig			A[n]
Summe S(n) von Mb2 bis Mb1	beliebig			S[n]
Gesamtpulszahl S(t) von Mb1	ZA 9909-AK2	0 65000		S[t]
Pulszahl/Druckzyklus von Mb1	ZA 9909-AK2	0 65000		S[P]
Alarmwert von Kanal Mb1	beliebig			Alrn
Messwert von Mb1	beliebig			MESS
Vergleichsstellentemperatur	beliebig		°C	CJ
Anzahl gemittelter Werte v. Mb1	beliebig			n(t)
Timer	beliebig		S	tinE
TK=Temperaturkompensation, LK=L	uftdruckkompensation			

9.1.3 Doppelanzeige

Bei allen Doppelfühlern mit einem Temperaturfühler auf dem 1. Kanal kann der Temperaturwert gleichzeitig im Funktionsfeld angezeigt werden.

2. Kanal anwählen,

Temperaturanzeige aktivieren: MA langdrücken Zurück zur Kanalanzeige: MA langdrücken



9.2 Spitzenwertspeicher

Aus den erfassten Messwerten jeder Messstelle wird laufend der höchste und der niedrigste Wert bestimmt. Zur Anzeige der Spitzenwerte ist zunächst der gewünschte Kanal einzustellen (s. 7.1) und dann die Taste MAX bzw. MIN zu drücken. Zur Kontrolle erscheint in der Anzeige das entsprechende Symbol.

Anzeige des Maximalwertes mit Taste:

Anzeige des Minimalwertes mit Taste:

Löschen des Maximalwertes mit Taste:

Löschen des Minimalwertes mit Taste:

MAX
MIN
MAX
langdrücken
MIN
langdrücken

MAX

Rückkehr zur Messstellenanzeige mit Taste:

Durch die laufende Messung erscheint nach jedem Löschen sofort wieder der aktuelle Messwert.

9.3 Messwertspeicher

Beim Messgerät ALMEMO® 2450-1 kann ein Messwert gespeichert werden.

Abspeichern des Messwertes mit:

MEM


Danach erscheint im Funktionsfeld der zuletzt gespeicherte Wert mit dem Symbol 'M' davor. Rückkehr zur Kanalanzeige:





9.4 Relativmessung

Eine nützliche Funktion ist es. den Messwert an bestimmten Orten oder zu bestimmten Zeiten nullsetzen zu können, um dann nur die Abweichung von diesem Bezugswert zu beobachten. Diese Funktion ist unabhängig von der Fühlerverriegelung und ändert nicht die Programmierwerte im Stecker (Funktionsverriegelung s. 11.4).



Messwert Nullsetzen mit Taste:

Anzeige der Relativmessung mit Pfeil:

Rückkehr zum normalen Messwert:

CLR **REL**

CLR langdrücken



Beim Nullsetzen werden die Max- und Minwerte dieses Kanal automatisch gelöscht. Die MAX-, MIN- und MEM-Funktionen stehen damit auch bei der Relativmessung zur Verfügung.


10. AUSGÄNGE

Für folgende Interfaces sind entweder entsprechende Zubehörteile oder Optionen erforderlich (s. 14.2).

10.1 Schnittstellen

Die Messgeräte ALMEMO® 2450-1 mit Schnittstelle lassen sich über den Computer nicht nur vollständig programmieren und alle Daten auslesen (s. Hb. 6), sondern auch auf sehr einfache Weise vernetzen, um die Messwerte mehrerer evtl. örtlich weit auseinanderliegender Messgeräte zentral zu erfassen (s. Hb. 5.3). Die entsprechenden Datenkabel (s. Hb. 5.2) werden an die Buchse A1 angesteckt. Die Baudrate ist bei allen Datenkabeln ab Werk auf 9600 Bd programmiert und sollte nicht geändert werden.

Alternativ gibt es als Option I eine RS485-Schnittstelle im Gerät eingebaut. Über 6pol. ALMEMO®-Klemmstecker ZA1000-FSV können diese Geräte direkt an Netzverteiler ZA5099-NVL oder Bustreiber ZA5099-AS angeschlossen werden. Dabei müssen die Sende- und Empfangsleitungen einmal gekreuzt werden. Danach lassen sich bis zu 32 weitere Geräte parallel verdrahten mit Leitungslängen bis zu 1km. Wie bei allen vernetzten Geräten muss jedes auf eine andere Geräteadresse eingestellt werden (s. 11.1). Die Stromversorgung erfolgt mit 12V DC ebenfalls über den Bus.




10.2 Analogausgänge (nicht Typ L)

Sie können an die Buchse A2 (3) ein Analogausgangskabel ZA 1601-RK (s. Hb. 5.1.1) ohne galvanische Trennung anstecken, in der Gerätekonfiguration (s. 11.2) erscheint dieser Analogausgang als 'ACH1'.

Alternativ gibt es zur analogen Registrierung von Messwerten als Option Rxx (s. 14.2) einen oder zwei eingebaute galv. getrennte Analogausgänge (10V oder 20mA). Sie erscheinen in der Gerätekonfiguration als 'ACH6' und 'ACH7', weil sie auf der Buchse P0 (2) die Ports 6 und 7 belegen (Portadressen 06 und 07). Beide werden über einen Klemmstecker folgendermaßen mit dem Auswertegerät verbunden:

Klemmstecker ZA 1000-KS



Welcher Messkanal auf welchem Analogausgang ausgegeben wird, ist über das Display (s. 11.2) oder die Schnittstelle (s. Hb. 6.10.7) konfigurierbar. Um die beste Auflösung zu erreichen, kann der benutzte Teilbereich auf den vollen Ausgabebereich (0..10V oder 0/4..20mA) gespreizt werden (s. 11.2, Hb. 6.10.7).



Bei der Kombination eines eingebauten Analogausganges (Option Rxx) mit der galv. Trennung der Stromversorgung (Option U) ist kein Batteriebetrieb mehr möglich.

11. GERÄTEKONFIGURATION

Im Messgerät ALMEMO® 2450-1 lassen sich einige Parameter konfigurieren. Dazu wird beim Einschalten die Taste MEM gedrückt gehalten. Danach erscheint im Funktionsfeld ein Kürzel für den Parameter und im Hauptfeld der eingestellte Wert.

Anwahl aller möglichen Parameter, soweit vorhanden, mit den Tasten:

Geräteadresse: s. 11.1

Verriegelung der CLR -Taste: s. 11.4

Bezugskanal und Skalierung für

1. Analogausgang (auf Buchse A2): s. 11.2

Bezugskanal und Skalierung für

Analogausgang P0-6 (Option): s. 11.2

Bezugskanal und Skalierung für

Analogausgang P0-7 (Option): s. 11.2

Automatische Abschaltzeit in Minuten: s. 11.3

Zur Eingabe des Wertes drücken Sie zunächst:

Geändert wird der Wert mit den Tasten:

Löschen der Parameter mit Taste:

Die Eingabe wird beendet wieder mit der Taste:

Beenden der Konfiguration jederzeit mit Taste:

MAX HADE BOOK

M▲ oder M▼	
Adr	
Loc	
ACh1	
ACh6	
ACh7	
AOFF	

ON	der	Wert	blink





11.1 Geräteadresse und Vernetzung

Zur Kommunikation mit vernetzten Geräten ist es unbedingt erforderlich, dass jedes Gerät die gleiche Baudrate und seine eigene Adresse hat, da auf jeden Befehl nur ein Gerät antworten darf. Vor jedem Netzwerkbetrieb müssen deshalb alle Messgeräte auf unterschiedliche Gerätenummern eingestellt werden. Dazu dient der oben genannte Parameter Geräteadresse.

11.2 Analogausgang

Auf dem 1. Analogausgang (entweder Kabel auf A2 oder intern P0-6) wird standardmäßig der Messwert der angewählten Messstelle ausgegeben, auf dem 2. Analogausgang (intern P0-7) der Messwert des 1. Kanals des angewählten Fühlers (s. 10.2, Hb. 6.10.7).

Wahl des Bezugskanals

Welcher Kanal auf welchem Analogausgang tatsächlich ausgegeben werden soll, kann aber auch festgelegt werden. Dazu müssen die Parameter 'ACh1', 'ACh6' oder 'ACh7' wie oben beschrieben, konfiguriert werden.

Skalierung des Analogausganges

Das Ausgangssignal der möglichen Analogausgänge (0-2V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA) kann bei jedem Fühler auf einen beliebigen Teilbereich festgelegt werden (z.B. 0-20mA für -30.0 bis 120.0°C). Dazu sind bei dem zuvor festgelegten Kanal die Werte für **Analogausgang-Start** und **Analogausgang-Ende**, sowie der **Analogausgangstyp** (0-20mA oder 4-20mA) programmierbar.

Zur Programmierung den Analogausgang mit ACh1 dem bereits konfigurierten Bezugskanal (z.B. M1) 01 anwählen (s.o.): Anwahl der möglichen Parameter: AS Analogausgang-Start mit Taste: MIN 0.0000 **Analogausgang-Ende** mit Taste: м 1 AE 0100.0 **Analogausgangstyp** mit Taste: CLR м 1 mΑ 4-20 **Zurück zum Bezugskanal** mit Taste: M 🛦 ACh1 ON das 1. Digit blinkt Zur Eingabe des Wertes drücken Sie zunächst: M ∧ oder M ∨ Geändert wird das Digit ieweils mit den Tasten: CLR

Löschen der Parameter mit Taste:

Anwahl des nächsten Digits, Beenden der Eingabe: **Abbruch oder Beenden der Konfiguration** mit:

ON

11.3 Automatische Abschaltung

Im Menüpunkt 'A0FF' kann eine automatische Abschaltung des Gerätes in Minuten programmiert werden, um die Batterie zu schonen. Diese Abschaltung erfolgt nicht, wenn '- -' eingestellt ist oder ein Netzadapter oder ein Schnittstellenkabel angesteckt ist.

11.4 Geräteverriegelung

Der Messwert im Hauptfeld der Anzeige ist mit der Tastatur durch die Taste CLR nullsetzbar und damit manipulierbar. Diese Funktion kann unterschiedlich ausgewertet oder auch abgeschaltet werden, wenn die versehentliche Relativmessung durch Nullsetzen des Messwertes ein Risiko darstellt.

Loc -Parameter:

- 0 Der Offset wird je nach Verriegelung in RAM, Basis oder Nullpunkt gespeichert
- 1 Der Offset wird nur im RAM gespeichert
- 2 Die Relativmessung ist verriegelt

12. FEHLERSUCHE

Das Messgerät ALMEMO® 2450-1 ist sehr vielfältig konfigurierbar und programmierbar. Es erlaubt den Anschluss vieler unterschiedlicher Fühler, zusätzlicher Messgeräte, Alarmgeber und Peripheriegeräte. Auf Grund der vielen Möglichkeiten kann es vorkommen, dass es sich unter gewissen Umständen nicht so verhält, wie man es erwartet. Dies liegt in den seltensten Fällen an einem Defekt des Gerätes, sondern meist an einer Fehlbedienung, einer falschen Einstellung oder einer unzulässigen Verkabelung. Versuchen Sie mit Hilfe der folgenden Tests, den Fehler zu beheben oder genau festzustellen.

Fehler: Keine oder gestörte Anzeige, keine Tastenreaktion

Abhilfe: Stromversorgung prüfen, Batterien erneuern, aus- und wieder ein-

schalten, evtl. neu initialisieren (siehe Punkt 6.5)

Fehler: Falsche Messwerte

Abhilfe: Aus- und wieder Einschalten des Gerätes, Taste CLR langdrücken,

über Schnittstelle komplette Programmierung des Kanals genau prü-

fen, bes. Basis u. Nullpunkt.

Fehler: Schwankende Messwerte oder Aufhängen im Betrieb, **Abhilfe:** Verkabelung auf unzulässige galv. Verbindung testen.

alle verdächtigen Fühler abstecken,

Handfühler in Luft oder Phantome (Kurzschluss AB bei Thermoele-

menten) anstecken und prüfen,

danach Fühler wieder sukzessive anstecken und prüfen,

tritt bei einem Anschluss ein Fehler auf, Verdrahtung prüfen, evtl. Fühler isolieren, Störeinflüsse durch Schirmung oder Verdrillen be-

seitigen.

Fehler: Anzeige 'CALEr' beim Einschalten

Abhilfe: Die Kalibration eines Messbereiches ist u.U. dejustiert. Das Gerät

muss im Werk neu kalibriert werden.

Fehler: Datenübertragung über die Schnittstelle funktioniert nicht **Abhilfe:** Schnittstellenmodul, Anschlüsse und Einstellung prüfen:

Sind beide Geräte auf gleiche Baudrate und Übertragungsmodus

eingestellt?

Wird beim Rechner die richtige COM-Schnittstelle angesprochen? Zur Überprüfung des Datenflusses und der Handshakeleitungen ist ein kleiner Schnittstellentester mit Leuchtdioden sehr nützlich (Im Bereitschaftszustand liegen die Datenleitungen TXD, RXD auf negativem Potential von ca. -9V und die LED's leuchten grün, die Handshakeleitungen DSR, DTR, RTS, CTS haben dagegen mit ca. +9V eine positive Spannung und leuchten rot.

Test der Datenübertragung mit einem Terminal (AMR-Control, WIN-Control, WINDOWS-Terminal):

Während der Datenübertragung müssen die Daten-LED's rot aufblitzen).

Gerät mit seiner Gerätenummer 'Gxy' adressieren (s. Hb. 6.2.1), <Strg Q> für XON eingeben, falls Rechner im XOFF-Zustand,

Programmierung abfragen mit 'P15' (s. Hb. 6.2.3),

Nur Sendeleitung testen durch Anwahl einer Messstelle mit Befehl

'Mxx' und Kontrolle in der Anzeige

Fehler: Datenübertragung im Netzwerk funktioniert nicht

Abhilfe: Prüfen, ob alle Geräte auf unterschiedliche Adressen eingestellt sind,

alle Geräte über Terminal und Befehl 'Gxy' einzeln adressieren.

Adressiertes Gerät ok, wenn als Echo wenigstens 'y $\,$ CR LF' kommt. Ist weiterhin keine Übertragung möglich, vernetzte Geräte abstecken,

alle Geräte einzeln am Datenkabel des Rechners prüfen (s.o.),

Verdrahtung auf Kurzschluss oder Kabeldreher hin prüfen,

sind alle Netzverteiler mit Strom versorgt?

Geräte sukzessive wieder vernetzen und prüfen (s.o.)

Sollte sich das Gerät nach vorstehender Überprüfung immer noch nicht so verhalten, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, dann muss es mit einer kurzen Fehlerbeschreibung und evtl. Kontrollausdrucken ins Werk nach Holzkirchen (s. 14.4) eingeschickt werden. Dazu ermöglicht das Programm AMR-Control, die Bildschirmseiten mit der Programmierung auszudrucken, und einen umfangreichen 'Funktionstest' in der Geräteliste bzw. den Terminalbetrieb abzuspeichern und auszudrucken.

13. ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Das Messgerät ALMEMO[®] 2450-1 entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG. Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende Normen herangezogen:

IEC 61326:1997+A1:1998+A2:2000

IEC 61000-6-1:1997 IEC 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2000 8kV

IEC 61000-6-3:1996 IEC 61000-4-4: 1995+A1:2000 2kV

IEC 61000-4-3: 1995+A1:1998+A2:2000 3V/m

Beim Betrieb des Gerätes sind folgende Hinweise zu beachten:

- Bei Verlängerung der Standardfühler (1.5 m) ist darauf zu achten, dass die Messleitungen nicht zusammen mit Starkstromleitungen verlegt oder fachgerecht geschirmt werden, um eine Einkopplung von Störsignalen zu vermeiden.
- Wird das Gerät in starken elektromagnetischen Feldern betrieben, so ist mit einem zusätzlichen Messfehler zu rechnen (<50μV bei 3V/m und 1.5m Thermoelementfühler). Nach dem Ende der Einstrahlung arbeitet das Gerät wieder innerhalb seiner technischen Spezifikation.

14. ANHANG

14.1 Technische Daten (s.a. Hb. 2.3)

Messeingänge: 1 ALMEMO®-Buchse für ALMEMO®-Flachstecker

Messkanäle: max. 3 Zusatzkanäle für Doppelfühler und

Funktionskanäle

AD-Wandler: Delta-Sigma 16 bit, 2.5 M/s, Verst. 1..100

Fühlerspannungsversorgung: 9V, max. 150mA (mit OA 2450-U nur 70mA, 12V)

Ausgänge:

Option OA 2450-I RS485-Schnittstelle galv. getr. eingebaut, Buchse DC

Signale: RX+, RX-, TX+, TX-, Leitung max. 1km

Nicht Typ L: 2 ALMEMO®-Buchsen für Ausgangsmodule

Option OA 2450-Rxx Analogausgänge galv. getr. eingebaut

Genauigkeit: ± 0.1% ± 6 Digit, Auflösung: 15bit

Temperaturdrift: ± 0.01%/K

Option OA 2450-R2 1 Analogausgang 0-10V (0.5mV/digit)
Option OA 2450-R3 1 Analogausgang 0/4-20mA (1uA/Digit)
Option OA 2450-R22 2 Analogausgange 0-10V (0.5mV/digit)
Option OA 2450-R32 2 Analogausgange 0/4-20mA (1uA/Digit)

Ausstattung:

LC-Display: Messwert: 5st. 7-Segm. 15mm, 2st. 16-Segm. 9mm

Funktion: 41/2 st. 7-Segm. 9mm, 9 Symbole

Bedienung: 7 Silikontasten Speicher: 1 Messwert im RAM

Uhrzeit und Datum: Softwareuhr gepuffert durch Batterieversorgung

Spannungsversorgung:

Batterien: 3 Mignon Alkaline Typ AA

Stromverbrauch ca. 10 mA (ohne Ein- und Ausgangsmodule)

Extern: ALMEMO®-Buchse DC

Klemmstecker: ZA 1000-FSV 10...30V DC

Netzadapter: ZA 1312-NA1 230V AC auf 12V DC, 0.2 A Adapterkabel galv. getrennt: ZA 2690-UK 10...30V DC auf 12V DC, 0.25 A

Option U galv. Trennung: OA 2490-U 10...30V DC, 0.1 A

Gehäuse: L127 x B83 x H42 mm, ABS, Gewicht: ca. 260g

Einsatzbedingungen:

Arbeitstemperatur: -10 ... +50 °C (Lagertemperatur: -20 ... +60 °C)

Umgebungsluftfeuchte: 10 ... 90 % rH (nicht kondensierend)

14.2 Produktübersicht

Universalmessgerät ALMEMO 2450-1L 1 Messeingang, 2-zeiliges LC-Display, 7 Tasten, Batterieversorgung Universalmessgerät ALMEMO 2450-1 dto. mit Schnittstelle, 3 ALMEMO-Ausgangsbuchsen, A1, A2 für Kabel	BestNr. MA 2450-1L
RS232, USB, Ethernet, Trigger, Relais, DC-Buchse für Netzadapter	MA 2450-1
Optionen: Messbereiche zur Temperaturanzeige von 10 Kältemitteln Stromversorgung galv. getrennt 1030V DC, 80mA, Klemmstecker RS485-Schnittstelle eingebaut incl. Option U, Buchse DC, Klemmstecker 1 Analogausgang eingebaut: 010V, Buchse P0, Klemmstecker 1 Analogausgang eingebaut: 020mA, Buchse P0, Klemmstecker 2 Analogausgänge eingebaut: 010V, Buchse P0, Klemmstecker 2 Analogausgänge eingebaut: 020mA, Buchse P0, Klemmstecker Hutschienenbefestigung	SB 0000-R OA 2450-U OA 2490-I OA 2450-R2 OA 2450-R3 OA 2450-R22 OA 2450-R32 ZB 2450-HS
Zubehör: Netzadapter mit ALMEMO-Stecker 12V, 0.2 A Gleichspannungsadapterkabel 10 bis 30V DC, 12V/0.25A galv. getr. ALMEMO®-Versorgungsstecker 1030V DC ALMEMO®-Datenkabel USB-Interface, galv. getrennt, max. 115.2kB ALMEMO®-Datenkabel V24-Interface, galv. getrennt, max. 115.2kB ALMEMO®-Datenkabel Ethernet-Interface, galv. getr., max. 115.2kB ALMEMO®-Netzwerkkabel, galv. getrennt, max. 115.2kB ALMEMO®-Registrierkabel -1.25 bis 2.00 V ALMEMO®-V6-Ein-Ausgangskabel mit 2 Halbleiterrelais, Triggereingang	ZA 1312-NA1 ZA 2690-UK ZA 1000-FSV ZA 1919-DKU ZA 1909-DK5 ZA 1945-DK ZA 1999-NK5 ZA 1601-RK ZA 1006-EAK

14.3 Stichwortverzeichnis

Stichwort	Kapitel	Seite
Ablaufsteuerung	4.1.3	10
AMR-Control	4.1.3	11
Analogausgang	11.2	22f.
Analogausgang-Start	11.2	24
Analogausgangstyp	11.2	24
Anschluss der Messwertgeber	7	14
Ansprechpartner	14.4	31
Anwahl einer Messstelle	9.1.1	18
Anzeige	8	16
AOFF	11.3	24
Ausgänge	14.1	21, 27
Ausschalten	8.2	13, 17
Ausstattung	14.1	27
Automatische Abschaltung	11.3	24
Batteriebetrieb	6.1	12
Beratungsingenieure	14.4	31
BestNr.	14.2	28
Betriebszustände	8.1	17
Bezugskanals	11.2	24
Bezugswert	9.4	21
Datenaufzeichnung	5	12
Datenpufferung	6.6	13
Doppelanzeige	9.1.3	20
Ein-, Ausschalten	6.5	13
Einführung	4	7
Einsatzbedingungen	14.1	27
Einschalten	8.2	17
Elektromagnetische Verträglichkeit	13	26
Externe Gleichspannungsversorgung	6.3	13
Fehlersuche	12	25
Fühlerprogrammierung	4.1.1	7
Fühlerversorgung	6.4	13
Funktionen	4.1	7
Funktionsfeld	8.1	16
Funktionskanäle	9.1.2	19
Funktionstest	12	26
Garantie	3.1	5
Gehäuse	14.1	27
Geräteadresse	11.1	23
Gerätekonfiguration	11	23
Geräteverriegelung	11.4	24
Hauptfeld	8.1	16

14. Anhang

Stichwort	Kapitel	Seite
Hotline	14.4	31
Inbetriebnahme	5	12
Kundendienst	14.4	31
Lieferumfang	3.2	6
Maximalwert	9.2	20
Messbereiche	9.1.2	19
Messeingänge	14.1	14, 27
Messen	9	18
Messfunktionen	8.1	16
Messwert	9.1	18
Messwertgeber	7.1	14
Messwertspeicher	9.3	21
Minimalwert	9.2	20
Netzbetrieb	6.2	13
Neuinitialisierung	6.5	13
Nullsetzen	9.4	21
ON OFF	8.2	17f.
Optionen	14.2	28
Potentialtrennung	7.3	15
Produktübersicht	14.2	28
Relativmessung	9.4	21
RS485-Schnittstelle	10.1	21
Schnittstellen	10.1	21
Skalierung des Analogausganges	11.2	24
Software	4.1.3	11
Spannungsversorgung	14.1	27
Spitzenwertspeicher	9.2	20
Störfälle	8.1	17
Stromversorgung	6	12
Tastatur	8.2	16f.
Technische Daten	14.1	27
Temperaturkompensation	9.1.2	20
Terminal-Mitschnitt	5	12
Vernetzung	11.1	23
Versorgungsspannungskontrolle	6.1	12
WIN-Control	4.1.3	11
Zubehör	14.2	28
Zusatzkanäle	7.2	14
		17



PEWA

Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage: www.pewa.de